

令和6年8月20日

神戸市水道局北部水道管理事務所
所長 様

神戸市水道労働組合北支部
支部長

2025年度産別統一要求書

みだしにつきまして、2025年度北支部としての要求を下記の通りまとめましたので、ご検討のうえ、組合員の声にお答えいただきますようよろしくお願いいたします。

記

(人員関係)

○退職及び欠員補充他

要求項目	要求趣旨
庶務パート1名増員	一人職場になっている。昨年補充されなかった理由が知りたい。 (西部・東部は庶務3名?と聞いている)2事業所が統合し、3ならば1事業者では1.5なので2にならないといけないのではないか
工事係2名増員	昨年度、効率化という根拠も示さない理由で減員された。現状は人が足りていない。常に事務所内は空になっている。また技術の継承が出先事務所では全く行われていない為、早期に新しい水道技術職の配置をする必要があり、水道技術職の2名増員を要求する。

○固定資産 備品関係 (被服・物品等)

要求項目	要求趣旨
ポロシャツ及びTシャツの貸与	以前は貸与されていた。神戸市として統一的に運用する方針となり全市の標準に合わせたため無くなったと聞いているが、水道局では外での作業が多く(汚れる濡れる)、そこに関しては他部局とは違いがあると思われる為、別途局での支給をして欲しい。なぜそこだけ全市に合わす必要があるのか?また実際作業に従事している人の意見が尊重されていない。全く関係していないものが決めている時点でおかしい。他部局では別途支給されているところもあると聞く。夏季のみでも良いので貸与【冷感なら尚良】してほしい。(着替えが多い為)
製氷機	熱中症対策に必要 夏場の現場への持ち出しや、疲労回復のアイシング等
放水用筒先オモリ	多量放水時等放水時に筒先が不安定だと危険。通行人に水がかかる危険性もある。現状土嚢等に対応しているが、不安定な面あり
車載消火栓ホース	穴が開いているほか、古いものが多数見受けられる。放水中に道路が水浸しになる。一度全車両分を点検し、古いものや不良品はすべて交換してほしい。
トランシーバーの代替	昨年度なぜか予算がついていない。(職場要求分)旧タイプのは年数的に修理不能である。老朽化しており度々無線が通じない等の現象がおこっている。水栓作業の必需品であり速やかに代替してほしい。(同機種3台のみ代替済)
仕切弁キー及びハンドル	車載している仕切弁キーが曲がってしまっているものが多い為、交換してほしい。

簡易四つ手	夜間での作業には複数必要 従来品が重いため、
相関式漏水探知機	最近頻繁に故障している。老朽化とも思われるため代替してほしい(購入後約11年経過2013・11)
消火栓スタンド	昨年・今年と2回放水中に外れた。古いものは順次代替してほしい
トルクレンチ(水道配管用)	トルク確認の為 北部にはない
流方向計及び空気弁・消火栓 取付取り外し時のマグネット追加	1組しかない 現状のものも老朽化している 作業が重なることもあり複数必要
二段ベッド	新しく仮眠室が創設されるが、2台足りない

○営繕関係 (車両も含む)

要求項目	要求趣旨
自家発電装置(太陽光パネルの設置等)	現状、緊急時には手動式発電機で(5時間の対応)の対応となっている。東部(72時間)西部(42時間)と比べ、非常電源の設備が不十分である。北部庁舎には、免振構造でもない自家発電もない建物にマッピングサーバーを備え付けられているが、非常電源も無く、機能しなくなるが、局としてこれでよいのか？マッピングサーバーは200Vが必要では？
南東エントランスの浸水対策	台風などの暴風雨の際に自動ドアの隙間から庁舎内に雨水が浸水してくる。こちらの入り口は、一般市民の方も市民トイレを利用する箇所である。現状土嚢を積み上げブルーシートを敷き詰め対応している為、排水溝の整備をしてもらいたい

○その他

要求項目	要求趣旨
宿直体制の見直し(電話番)	現状、北部の電話番は東部にて行われているが、管轄外である北区の電話対応をしており、非常に負担が大きいと聞いている。北部としては以前から北部内で電話番を置いたほうが効率が良いと考えており、緊急時の対応等も速やかに行われる上に、庁舎管理の不安や、作業中の連絡対応等の不安も解消される。また、東南海地震の可能性等の話も出ており、初動対応、危機管理体制の確立のためにも見直しが必要であると考えられる。また、北部は人が少ないため無理だと聞いていると配水課は言うが、そんなことは言っていない。
水道技術転任試験の継続及びこれまで通りの試験内容での試験実施	局内で一定期間行われてきたが、継続してこれまでと同じ試験内容で実施して欲しい。