

第4章

バリアフリー化の現状把握

1. 生活関連施設および生活関連経路の現状

生活関連施設及び生活関連経路について現状を把握するため、経路や主要な設備等を調査対象として簡易な調査を実施しました。本調査は、移動等円滑化基準への適合や設備の使いやすさなどを詳細に調査したものではなく、代表的な整備項目についてその有無を調査したものです。

判定基準は、○（整備済）、△（一部未整備）、×（未整備）、－（該当なし）とし、「△」は判定項目のうちいずれかの項目が満たされていないため、その項目の番号を下段に示しています。

■ 旅客施設

（1）旅客施設の判定項目

| 調査対象 | 判定項目 |
|---------------|--|
| 移動等円滑化された経路 | ①エレベーター、スロープによる段差解消 ②幅広改札 |
| 視覚障がい者誘導 | ①触知案内板 ②JIS規格の視覚障害者誘導用ブロック ③券売機、改札口、トイレ、エレベーター、触知案内板までの誘導 ④階段、スロープ上下への警告 |
| 多機能トイレ | ①車いす使用者対応 ②オストメイト対応 ③ベビーベッド |
| 券売機等 | 駅員が常駐する窓口、または券売機の以下の整備 ①蹴込み ②主要なボタンへの点字 ③テンキー |
| 案内サイン | ①ピクトグラムによるトイレの位置サイン ②ピクトグラムによるエレベーターの位置サイン |
| プラットフォームの安全対策 | ①内方線 ②文字と音声による列車の接近警告 |

（2）旅客施設の現状〔20施設〕

| 調査対象 施設名 | 移動等 円滑化さ れた経路 | 視覚 障がい者 誘導 | 多機能 トイレ | 券売機等 | 案内 サイン | プラット ホームの 安全対策 |
|-------------|---------------------|------------------|------------|------|-----------|----------------------|
| 住吉地区（東灘区） | | | | | | |
| JR住吉駅 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ | △ (①) |

| 調査対象 施設名 | 移動等 円滑化さ れた経路 | 視覚 障がい者 誘導 | 多機能 トイレ | 券売機等 | 案内 サイン | プラット ホームの 安全対策 |
|--------------|---------------------|------------------|------------|----------|-----------|----------------------|
| 新交通住吉駅 | ○ | △ (②) | △ (②、③) | ○ | ○ | ○ |
| 六甲道地区(灘区) | | | | | | |
| JR六甲道駅 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ | △ (①) |
| 三宮地区(中央区) | | | | | | |
| JR三ノ宮駅 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ | △ (①) |
| 阪急三宮駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阪神三宮駅 | × | △ (②) | × | ○ | ○ | △ (①) |
| 新交通三宮駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地下鉄三宮駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地下鉄三宮・花時計前駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 湊川地区(兵庫区) | | | | | | |
| 阪神神戸高速線新開地駅 | ○ | ○ | ○ | △ (①) | ○ | ○ |
| 神戸電鉄湊川駅 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ | × |
| 地下鉄湊川公園駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鈴蘭台地区(北区) | | | | | | |
| 神戸電鉄鈴蘭台駅 | ○ | △ (②) | × | △ (①) | ○ | △ (①) |
| 長田地区(長田区) | | | | | | |
| 阪神神戸高速線高速長田駅 | ○ | ○ | ○ | △ (①) | ○ | ○ |
| 地下鉄長田駅 | ○ | △ (②) | △ (整備中) | ○ | ○ | ○ |
| 板宿地区(須磨区) | | | | | | |
| 山陽板宿駅 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ | △ (①) |
| 地下鉄板宿駅 | ○ | ○ | △ (整備中) | ○ | ○ | ○ |
| 垂水地区(垂水区) | | | | | | |
| JR垂水駅 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ | △ (①) |
| 山陽垂水駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西神中央地区(西区) | | | | | | |
| 地下鉄西神中央駅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

■ 建築物

(1) 建築物の判定項目

| 調査対象 | 判定項目 |
|-------------|---|
| 移動等円滑化された経路 | ①エレベーター、スロープによる段差解消 ②自動扉 |
| 視覚障がい者誘導 | ①視覚障害者誘導用ブロックはJIS規格で床面との明度等の差があるもの ②触知案内板または受付までの誘導 ③階段とスロープ上下、車路に接する部分への警告 |
| 多機能トイレ | ①車いす使用者対応 ②オストメイト対応 ③ベビーベッド |
| 案内サイン | ①ピクトグラムによるトイレの位置サイン ②ピクトグラムによるエレベーターの位置サイン |
| 車いす使用者用駐車施設 | ①幅 3.5m以上 ②建物出入口への近接性 ③ピクトグラムによる表示 |

(2) 建築物の現状〔41施設〕

| 調査対象 施設名 | 移動等 円滑化さ れた経路 | 視覚 障がい者 誘導 | 多機能 トイレ | 案内 サイン | 車いす 使用者用 駐車施設 |
|-----------------|---------------------|------------------|------------|------------|---------------------|
| 住吉地区（東灘区） | | | | | |
| 東灘区役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東灘区民センター | ○ | △ (①、②) | △ (②、③) | ○ | — |
| (仮称)新東灘図書館(建設中) | — | — | — | — | — |
| 東神戸病院 | ○ | × | △ (②、③) | × | × |
| 住吉川病院 | ○ | × | △ (整備中) | △ (整備中) | × |
| 東灘郵便局 | ○ | ○ | — | — | ○ |
| 六甲道地区（灘区） | | | | | |
| 灘区役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 六甲道勤労市民センター | ○ | △ (①) | △ (②) | × | — |
| 灘図書館 | ○ | △ (①) | △ (②) | ○ | — |
| 西病院 | ○ | △ (①) | △ (②、③) | △ (②) | — |

| 調査対象 施設名 | 移動等 円滑化さ れた経路 | 視 覚 障がい者 誘 導 | 多機能 トイレ | 案 内 サイン | 車 い す 使用者用 駐車施設 |
|---------------|---------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------|
| 三宮地区（中央区） | | | | | |
| 神戸市役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ (①、②) |
| 中央区役所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| こうべ市民福祉交流センター | ○ | ○ | △ (②) | △ (②) | △ (①) |
| 勤労会館 | ○ | △ (①) | △ (②) | × | — |
| 三宮図書館 | ○ | △ (①) | △ (②) | ○ | — |
| 市立博物館 | ○ | × | △ (②) | ○ | — |
| 三聖病院 | ○ | × | × | △ (②) | × |
| 湊川地区（兵庫区） | | | | | |
| 兵庫区役所 | ○ | △ (②) | ○ | ○ | ○ |
| 心身障害福祉センター | ○ | △ (①) | △ (②、③) | ○ | × |
| 川崎病院 | ○ | ○ | △ (②、③) | ○ | ○ |
| 小原病院 | ○ | × | △ (②、③) | ○ | — |
| 兵庫郵便局 | ○ | ○ | — | — | × |
| 鈴蘭台地区（北区） | | | | | |
| 北区役所（再整備調査中） | — | — | — | — | — |
| 北区民センター | ○ | △ (①) | △ (②) | ○ | — |
| 北図書館 | △ (①) | △ (①) | △ (②) | ○ | — |
| すずらんホール | ○ | △ (①) | △ (②、③) | ○ | — |
| 長田地区（長田区） | | | | | |
| 長田区役所 | ○ | △ (①) | ○ | ○ | ○ |
| 防災コミュニティセンター | ○ | △ (①) | △ (②、③) | × | — |
| 西市民病院 | ○ | △ (①) | △ (②) | ○ | ○ |
| 板宿地区（須磨区） | | | | | |
| 須磨区役所（建設中） | — | — | — | — | — |

| 調査対象 施設名 | 移動等 円滑化さ れた経路 | 視 覚 障がい者 誘 導 | 多機能 トイレ | 案 内 サイン | 車いす 使用者用 駐車施設 |
|-------------|---------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| 垂水地区（垂水区） | | | | | |
| 垂水区役所 | ○ | △ (①) | △ (②) | ○ | ○ |
| 垂水勤労市民センター | ○ | △ (①) | △ (②) | × | — |
| 垂水図書館 | ○ | △ (①) | △ (②) | ○ | — |
| 垂水年金会館 | ○ | △ (③) | △ (③) | × | × |
| 垂水養護学校 | ○ | × | △ (②) | × | △ (③) |
| 垂水体育館 | × | △ (②) | △ (②) | × | — |
| 西神中央地区（西区） | | | | | |
| 西神中央出張所 | ○ | △ (①) | △ (②、③) | △ (②) | — |
| 西区民センター | ○ | △ (①) | △ (②、③) | △ (②) | — |
| 西図書館 | ○ | △ (①) | △ (②、③) | △ (②) | — |
| 西神戸医療センター | ○ | △ (③) | ○ | △ (②) | ○ |
| 神戸西郵便局 | ○ | ○ | — | — | ○ |

■ 都市公園

(1) 都市公園の判定項目

| 調査対象 | 判定項目 |
|-------------|--|
| 移動等円滑化された園路 | ①出入口の幅90cm以上、②スロープによる段差解消、 ③平坦でしまっていて滑りにくい仕上げ |
| 多機能トイレ | ①車いす使用者対応、②オストメイト対応、 ③ベビーベッド |
| 案内サイン | ①ピクトグラムによるトイレの位置サイン |

(2) 都市公園の現状〔3施設〕

| 調査対象 施設名 | 移動等円滑化 された園路 | 多機能 トイレ | 案内 サイン | 備考 |
|-------------|-----------------|------------|-----------|----|
| 六甲道地区（灘区） | | | | |
| 六甲道南公園 | ○ | — | — | |
| 三宮地区（中央区） | | | | |
| 東遊園地 | ○ | ○ | ○ | |
| 湊川地区（兵庫区） | | | | |
| 湊川公園 | ○ | △ (②、③) | ○ | |

■ 路外駐車場

(1) 路外駐車場の判定項目

| 調査対象 | 判定項目 |
|-------------|--|
| 移動等円滑化された経路 | ①出入口の幅 80cm 以上、 ②エレベーター、スロープによる段差解消 |
| 車いす使用者用駐車施設 | ①幅 3.5m以上、②駐車場出入口への近接性、 ③シンボルマーク |

(2) 路外駐車場の現状〔8施設〕

| 調査対象 施設名 | 移動等円滑化 された経路 | 車いす 使用者用 駐車施設 | 備考 |
|-----------------|-----------------|---------------------|----|
| 六甲道地区（灘区） | | | |
| フォレスタ六甲駐車場 | ○ | ○ | |
| ウェルブ六甲道 4 番街駐車場 | ○ | ○ | |
| 三宮地区（中央区） | | | |
| 三宮中央通り駐車場 | ○ | ○ | |
| 三宮駐車場 | ○ | ○ | |
| 湊川地区（兵庫区） | | | |
| 湊川公園駐車場 | △ (②) | ○ | |
| 鈴蘭台地区（北区） | | | |
| 鈴蘭台駐車場 | ○ | ○ | |
| 長田地区（長田区） | | | |
| 長田北町駐車場 | ○ | ○ | |
| 垂水地区（垂水区） | | | |
| レバンテ垂水駐車場 | ○ | ○ | |

■ 道路等

(1) 道路等の判定項目

| 調査対象 | 判定項目 |
|--------------|---------------------|
| 歩道の設置 | 歩道の有無 |
| 有効幅員 | 2.0m以上 |
| 舗装 | 平坦で滑りにくいもの、水はけのよいもの |
| 歩車分離 | 高さ 15cm 以上の縁石 |
| 段差 | 横断歩道接続部の段差 2cm |
| 視覚障害者誘導用ブロック | J I S規格、黄色のもの |
| 信号機 | 音響式信号機 |
| バス停 | 上屋、ベンチ |

(2) 道路等の現状

| 調査対象 | 状況 | 備考 |
|--------------|----|--------------------------|
| 歩道の設置 | ○ | |
| 有効幅員 | △ | 板宿 12 号線ほか |
| 舗装 | △ | 板宿 12 号線ほか |
| 歩車分離 | ○ | |
| 段差 | △ | 湊町線ほか |
| 視覚障害者誘導用ブロック | △ | 六甲道駅北側駅前広場線ほか (J I S規格外) |
| 信号機 | △ | |
| バス停 | △ | |