


令和6年度 PFOS及びPFOAの地下水質の調査結果

- ・概況調査^{※1}として、各区1地点（計9地点）で調査した結果、3地点で暫定指針値（PFOS及びPFOAの合算値50ng/L以下）を超過した。
- ・継続監視調査^{※2}として、これまでに暫定指針値を超過したことがある4地点で調査した結果、3地点で暫定指針値を超過した。
- ・なお、いずれの井戸も飲用には供されていない。
- ・暫定指針値を超過した地点については、来年度以降も調査を継続し、経年的な推移を把握する。

表一1 調査地点

概況調査	①東灘区魚崎北町	②灘区備後町	③中央区中山手通
	④兵庫区荒田町	⑤長田区二葉町	⑥須磨区堀池町
	⑦垂水区旭が丘	⑧西区押部谷町養田	⑨北区道場町塩田
継続監視調査	⑩灘区岸地通	⑪兵庫区永沢町	⑫長田区庄田町
	⑬垂水区舞子台		



※1 概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する調査。

※2 継続監視調査

概況調査等により環境基準値を超過する項目が確認された地点について、汚染を継続的に監視するための調査。

本市では継続監視調査で3年連続暫定指針値を下回った場合、その地点の継続監視調査を終了することとしている。

表一 2 PFOS 及び PFOA の調査結果

調査地点	調査区分	調査結果 (ng/L)	暫定指針値 (ng/L)
東灘区魚崎北町	概況	54	50
灘区備後町	概況	49	
中央区中山手通	概況	7.4	
兵庫区荒田町	概況	40	
北区道場町塩田	概況	1.4	
長田区二葉町	概況	68	
須磨区堀池町	概況	18	
垂水区旭が丘	概況	54	
西区押部谷町養田	概況	36	
灘区岸地通	継続監視	110	
兵庫区永沢町	継続監視	43	
長田区庄田町	継続監視	55	
垂水区舞子台	継続監視	59	