


令和7年度 PFOS及びPFOAの地下水質の調査結果

- ・概況調査※¹として、各区1地点（計9地点）で調査した結果、2地点で指針値（PFOS及びPFOAの合算値50ng/L以下）を超過した。
- ・継続監視調査※²として、これまでに指針値を超過したことがある6地点で調査した結果、2地点で指針値を超過した。
- ・なお、いずれの井戸も飲用には供されていない。
- ・指針値を超過した地点については、来年度以降も調査を継続し、経年的な推移を把握する。

表一1 調査地点

概況調査	①東灘区森北町	②灘区篠原伯母野山町	③中央区明石町
	④兵庫区切戸町	⑤長田区長田町	⑥須磨区妙法寺
	⑦垂水区泉が丘	⑧西区神出町宝勢	⑨北区山田町下谷上
継続監視調査	⑩東灘区魚崎北町	⑪灘区岸地通	⑫長田区庄田町
	⑬長田区二葉町	⑭垂水区旭が丘	⑮垂水区舞子台



※1 概況調査

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する調査。

※2 継続監視調査

概況調査等により環境基準値を超過する項目が確認された地点について、汚染を継続的に監視するための調査。

本市では継続監視調査で3年連続指針値を下回った場合、その地点の継続監視調査を終了することとしている。

表一 2 PFOS 及び PFOA の調査結果

調査地点	調査区分	調査結果 (ng/L)	指針値 (ng/L)
東灘区森北町	概況	23	50
灘区篠原伯母野山町	概況	3.3	
中央区明石町	概況	8.2	
兵庫区切戸町	概況	60	
長田区長田町	概況	15	
須磨区妙法寺	概況	33	
垂水区泉が丘	概況	45	
西区神出町宝勢	概況	77	
北区山田町下谷上	概況	10	
東灘区魚崎北町	継続監視	38	
灘区岸地通	継続監視	97	
長田区庄田町	継続監視	34	
長田区二葉町	継続監視	47	
垂水区旭が丘	継続監視	55	
垂水区舞子台	継続監視	36	