


工事進捗図および現況写真（令和8年10月末）



① 仮橋よりトンネル終点側坑口全景



③ トンネル坑内全景



⑤ ロックボルト削孔 施工状況




⑦ 起点側坑口付近 伐採工状況1



② 防音扉よりトンネル坑内を見る



④ 支保工二次吹付コンクリート施工状況



⑥ トンネル鏡（切羽）状況



⑧ 起点側坑口付近 伐採工状況2

